

DEKRA Automobil GmbH
Harlestr. 11, 26605 Aurich

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Aurich
Harlestr. 11
26605 Aurich
Telefon 04941 /9534-0
Fax 04941 /9534-33
E-Mail aurich.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tel. direkt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten



Kennzeichen

Kennzeichen nicht vorhanden

Vorgang

Kunden-Nr.
Ihr Auftrag vom 06.04.2016, mündlich durch Herr.
Besichtigung 06.04.2016, 12:00 Uhr, durch Herrn
Bewertet auf 06.04.2016

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.01.2014	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Marke	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	ML 350 BlueTEC 4MATIC 7G-TRONIC
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDC1660241
HSN / TSN	1313 / CRU	Schlüssel-Nr.	40382033
Km-Stand abgelesen	73939	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2016
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	6 / V-Motor
	190	Hubraum (ccm)	2987

Leistung (kW)	EURO6;T;CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Schadstoffklasse		Felgen	Leichtmetall
Getriebe / Gänge	Automatik / 7		

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0 Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Ust.-ID-Nr. DE 811 297 970 Steuernummer 99015/01322
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
Telefon (07 11) 78 61-0 Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl Geschäftsführer:
Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender)
Guido Kutschera
Wolfgang Linsenmaier
Johannes Vossebrecher

DEKRA-Nr: 0413 / 024573 / 2016 / B035704001571

vom 06.04.2016

Farbe

OBSIDIANSCHWARZ - Polster / Farbe Leder / Schwarz
METALLICLACK / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 50 R 19 103 W	Continental	S / S	5 mm
rechts	255 / 50 R 19 103 W	Continental	S / O	5 mm
2 links	255 / 50 R 19 103 W	Continental	S / O	5 mm
rechts	255 / 50 R 19 103 W	Continental	S / S	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE, ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole, Ablagefach in den Türen, Adaptives Bremslicht, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer (kombinierter Thorax-/Pelvisbag), Airbag: Windowbag für Fahrer, Beifahrer und Fondraumpassagiere, Allradantrieb 4MATIC permanent, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Armlehne im Fond mit Cupholder, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert, Bordkantenzierstab in Chromoptik, Bremsassistent BAS, COLLISION PREVENTION ASSIST, Cupholder 2-fach vorne, Dachreling in Chromoptik, Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC (SCR) inkl. Harnstofftank, Dieselpartikelfilter, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsschienen vorne, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrwerk mit Stahlfederung inklusive selektivem Dämpfungssystem, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Reversierfunktion 4-fach, Feststellbremse elektrisch mit Komfortfunktion, Fußgängerschutz mit aktiver Motorhaube, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Getriebe: Automatik 7-Gang, 7G-TRONIC PLUS, Getriebe: Offroad-Fahrprogramm, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckleuchten in LED-Lichtleitertechnik, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX Kindersitzverankerungen im Fond, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren, Kleiderhaken in der Rückwandtür, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kombiinstrument in 2-Tubenoptik, Kopfstützen (5) verstellbar, LED-Tagfahrlicht, Ladekantenschutz in Chromoptik, Lenkrad: Multifunktionslenkrad (4 Speichen) in Leder Nappa, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Lenkung: DIRECT SELECT Lenkradschalt paddles und DIRECT SELECT Wählhebel an der Lenksäule, Lenkung: Direktlenkung, Netz im Beifahrerfußraum, PRE-SAFE-System, Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff, Radio: Audio 20 CD, Radiozubehör: Controller auf Mittelkonsole, Radiozubehör: Lautsprecher 8fach, Reifendruckverlustwarnung, Scheibenwischer mit Regensensor, Schlüssel: elektronischer Schlüssel in Chromoptik, Sicherheitsgurte M-Klasse, Sitze: Fondsitze klappbar, 1/3 zu 2/3 geteilt, Sitze: Vordersitze elektrisch verstellbar, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel, Steckdosen (12V), TIREFIT mit elektrischer Luftpumpe, Taschenhaken, Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung >>SPEEDTRONIC<<, Unterschutz in Chromoptik, Uprfront- und Überrollsensoren, Verbandstasche, Warndreieck, Wegfahrsperr

elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inklusive Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente: Aluminium mit Längsschliff, Zierleisten auf Seitenschweller in Chromoptik

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
608	Adaptiver Fernlichtassistent
876	Ambientebeleuchtung
301	Aschenbechereinsätze vorne und hinten
723	EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar)
622	Intelligent Light System Lackierung: Metallic
P31	Paket: AMG Sport-Paket EXTERIEUR

Seite 2 von 3

Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
Motorhaube Delle, drücken	100	voll	-100	- 84,03
Tagfahrlicht Steinschlag, erneuern	210	voll	-210	- 176,47
Aussenspiegel beschriftet, erneuern	180	voll	-180	- 151,26
Oberflächenkratzer rundum, polieren	0	GS	0	
HU abgelaufen 01/16, erneuern	100	voll	-100	- 84,03
Stossfaenger vorne, Steinschlag, SMART	0	GS	0	
Motorhaube, Steinschlag, SMART	0	GS	0	
Stossfaenger hinten, beschaedigt, SMART	110	voll	-110	- 92,44
Frontscheibe, Steinschlag, SMART	110	voll	-110	- 92,44
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	810		-810	- 680,67

Mit "GS" gekennzeichnete Positionen werden als Gebrauchsspur eingestuft und wertmäßig nicht berücksichtigt

P95 Paket: Sport-Paket Interieur
 Park-Assistent, aktiv
 Polster: Mikrofaser DINAMICA/Ledernachbildung ARTICO schwarz
 Radio-Navigation: COMAND Online Multimedia-System
 Räder: Leichtmetallräder AMG 4fach, 48,8 cm (19") im 5-Speichen-Design, glanzgedreht
 Räder: Notrad
 Rückfahrkamera
 872 Sitze: Sitzheizung im Fond
 873 Sitze: Sitzheizung Vordersitze
 Trittbretter in Aluminiumoptik mit Gumminoppen
 840+841 Verbundsicherheitsglas 1.Sitzreihe für vordere Seitenfenster und Frontscheibe
 U09 Verkleidung in Ledernachbildung ARTICO

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	5 mm	SS	-184,00	-154,62
hinten rechts	5 mm	SS	-184,00	-154,62
Legende		S/ Sommer /S Schaden /O Original	368,00	-309,24

Zustandsbeschreibung

Das Fahrzeug / Objekt weist einen bezogen auf Alter und Nutzung üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig.
 letzte Wartung: am 06.04.2016 bei Kilometerstand 73.939. bis Wartung
 verbleiben: 365 Tage.

Reifenbewertung

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind Brutto und Netto ausgewiesen.

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
 Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 :



Bild 2 :



Diese Fotoanlage besteht aus 11 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.

Bild 3 :



Bild



4 :

Bild 5 : Tagfahrlicht Steinschlag



Bild



6 : Motorhaube Delle

Bild 7 : Reifen vorne links beschädigt

Bild



8 : Frontscheibe, Steinschlag, SMART

Bild 9 : Stossfaenger hinten, beschaedigt, SMART
Bild



10 : Reifen hinten rechts beschädigt

Bild



Bild 11 : Aussenspiegel beschriftet